

Allgemeines

Fz-Ident-Nr.	WBAPE11000WH4	Hubraum	1995	km-Stand	157955
Hersteller	BMW	Leistung in kW	130	Kraftstoff	DIESEL
Typ	X3	Erstzulassung	02.12.2002	Schadstoffklasse	EURO 5
nächste HU	10:12	nächste AU	10,12	Vorbesitzer	3
Bauart	GELÄNDE WAGEN	Getriebe	AUTOMATIC	Farbe	SCHWARZ

Fahrzeugdokumente

<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigungen		<input checked="" type="checkbox"/> Zul.besch.Teil1 / Fahrzeugsch.	
<input checked="" type="checkbox"/> Zul.besch.Teil2 / Fahrzeugbrief		<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft	
<input checked="" type="checkbox"/> Bordbuch/Radio-Code/Navi-CD		<input checked="" type="checkbox"/> Schlüssel	3 bei 2 FB defekt

Kundendienst/Reparaturen	Datum	km-Stand	Bemerkungen
Wartung 1	20.09.2011	134.203	
Wartung 2			
Wartung 3			
Wartung 4			

Bemerkungen zu Kundendiensten/Reparaturen:

Ausstattung

<input type="checkbox"/> Klima	<input checked="" type="checkbox"/> Klimautomatik	<input checked="" type="checkbox"/> Lederausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Radio-Navigation
<input type="checkbox"/> Navigationssystem	<input checked="" type="checkbox"/> el. Fensterheber	<input checked="" type="checkbox"/> el. Sitze	<input type="checkbox"/> Radio Casette
<input checked="" type="checkbox"/> Radio CD	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrer Airbag	<input checked="" type="checkbox"/> Beifahrer Airbag
<input checked="" type="checkbox"/> Seiten Airbag	<input type="checkbox"/> Xenon	<input checked="" type="checkbox"/> Wegfahrsperre	<input type="checkbox"/> Alarmanlage
<input type="checkbox"/> ESP	<input checked="" type="checkbox"/> Allrad	<input checked="" type="checkbox"/> Zentralverriegelung	<input checked="" type="checkbox"/> Alufelgen
<input checked="" type="checkbox"/> Bordcomputer	<input checked="" type="checkbox"/> Servolenkung	<input checked="" type="checkbox"/> Nebelscheinwerfer	<input type="checkbox"/> Park Distance Control
<input checked="" type="checkbox"/> Tempomat	<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung	<input checked="" type="checkbox"/> Dachträger	<input type="checkbox"/> Tuning
<input type="checkbox"/> Tieferlegung	<input checked="" type="checkbox"/> Werkzeug	<input checked="" type="checkbox"/> Erste Hilfe Kasten	<input checked="" type="checkbox"/> Warndreieck

Bemerkungen zur Ausstattung:

Die aufgeführten Ausstattungselemente erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Vorhandene Bereifung	Marke und Typ	Größe	Profilstärke
Vorn links	PIRELLY SOMMER	235/55 R 17	2,0
Vorn rechts	PIRELLY SOMMER	235/55 R 17	2,0
Hinten links	PIRELLY SOMMER	235/55 R 17	1
Hinten rechts	PIRELLY SOMMER	235/55 R 17	2
Ersatzrad	TIREFIT		

Lackstärken	Lackschichtdicke	Zustand
Motorhaube	i.o	i.O
Kotflügel v. r.	i.O	i.O
Tür v. r.	I.O	leichte Kratzer
Tür h. r.	I.O	leichte Kratzer
Seitenwand/Kotflügel h. r.	I.O	leichte Kratzer
Heckdeckel/-klappe	I.O	leichte Kratzer
Seitenwand/Kotflügel h. l.	I.O	leichte Kratzer
Tür h. l.	I.O	leichte Kratzer
Tür v.l.	I.O	leichte Kratzer
Kotflügel v. l.	I.O	I Kratzer
Dach	I.O	leichte Kratzer

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Innenraum
 in Ordnung (*1)
 leichter Mangel (*2)
 schwerer Mangel (*3)

Beschreibung	Beschädigung
<input checked="" type="radio"/> Geruch	
<input checked="" type="radio"/> Sicherheitsgurte	
<input checked="" type="radio"/> Lenkrad/Lenkradschloss	
<input type="radio"/> Innenraumverkleidung	
<input checked="" type="radio"/> Instrumente/Armaturen	
<input type="radio"/> Klimaanlage	nicht prüfbar
<input checked="" type="radio"/> Heizung/Lüftung	
<input checked="" type="radio"/> Innenraumbeleuchtung	
<input checked="" type="radio"/> Schiebedach/elektrisches	
<input checked="" type="radio"/> Bedienelemente	
<input checked="" type="radio"/> Fensterheber	
<input checked="" type="radio"/> Rückspiegel	
<input checked="" type="radio"/> Sitze vorn	
<input type="radio"/> Sitze hinten	
<input checked="" type="radio"/> Ablagen / Handschuhfach	
<input checked="" type="radio"/> Radioanlage	
<input type="radio"/> Bodenbeläge	
<input type="radio"/> Himmel	
<input checked="" type="radio"/> Signalhorn/Hupe	
Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Außen	
<input checked="" type="radio"/> Felge	vorn rechts verschürft
<input type="radio"/> Ersatzrad	nicht vorhanden
<input checked="" type="radio"/> Scheinwerfer	
<input checked="" type="radio"/> Beleuchtung	
<input checked="" type="radio"/> Nebelscheinwerfer	
<input type="radio"/> Dichtungen	
<input type="radio"/> Frontscheibe	
<input checked="" type="radio"/> Fensterverglasung	
<input checked="" type="radio"/> Scheibenwischer	
<input checked="" type="radio"/> Schlösser/ZV	
<input type="radio"/> Lackzustand allgemein	
<input type="radio"/> Erkennbare Nachlackierungen	nicht vorhanden
<input checked="" type="radio"/> Anbauteile	
<input checked="" type="radio"/> Außenspiegel	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Karosserie Sicht	
<input type="radio"/> Stoßfänger vorn	
<input type="radio"/> Grill	
<input type="radio"/> Motorhaube	
<input type="radio"/> Dach	
<input type="radio"/> Heckklappe	
<input type="radio"/> Kotflügel hinten links	
<input type="radio"/> Tür hinten links	
<input type="radio"/> Schweller links	
<input type="radio"/> Tür vorn links	
<input type="radio"/> Kotflügel vorn links	
<input type="radio"/> Kotflügel vorn rechts	
<input type="radio"/> Tür vorn rechts	
<input type="radio"/> Schweller rechts	
<input type="radio"/> Tür hinten rechts	
<input type="radio"/> Kotflügel hinten rechts	
<input type="radio"/> Stoßfänger hinten	
Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Unten Sicht (soweit prüfbar)	
<input type="radio"/> Lenkgestänge	
<input type="radio"/> Lenkgetriebe	
<input type="radio"/> Radaufhängung	
<input type="radio"/> Stabilisatoren vo/hi	
<input type="radio"/> Stoßdämpfer	
<input type="radio"/> Federn	
<input type="radio"/> Radlager	
<input type="radio"/> Bremsseile/-Schläuche	
<input type="radio"/> Bremscheiben	
<input type="radio"/> Bremsverschleiß	
<input type="radio"/> Kraftstoffanlage	
<input type="radio"/> Zustand Auspuffanlage	
<input type="radio"/> Getriebe Öldichtheit	
<input type="radio"/> Motor Öldichtheit	
<input type="radio"/> Differential Öldichtheit	
<input type="radio"/> Unterbodenzustand(allg.)	
Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Motorraum Sicht	
<input type="radio"/> Motoröl - Stand	
<input type="radio"/> Bremsflüssigkeit - Stand	
<input type="radio"/> Kühler- Stand	
<input type="radio"/> Batterie Gehäuse/Befestigung	
<input type="radio"/> Auspuffkrümmer	
Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Probelauf	
<input type="radio"/> Anlasser	
<input type="radio"/> auffällige Geräusche	
<input type="radio"/> Getriebe	
<input type="radio"/> Kupplung	
<input type="radio"/> Lenkung	
<input type="radio"/> Instrumentenfunktion	

Visuell erkennbare Unfallschäden

keine Unfallschäden erkennbar

Besichtigungsbedingungen/Kommentar des Prüfers:

trockenes Wetter, Tageslicht, saubere Oberfläche

Wichtig: Der Zustandsbericht des Fahrzeuges wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung unter den gegebenen Möglichkeiten nach bestem Wissen und Gewissen des Sachverständigen erstellt. Der Bericht begründet weder eine Haftung gegenüber dem Prüfer noch enthält dieser eine Garantiezusage für Käufer bzw. Verkäufer. Alle nicht ausdrücklich angeführten Bauteile/ -gruppen werden im Rahmen der Überprüfung nicht beurteilt. Die Überprüfung wird grundsätzlich ohne Zerlegungsarbeiten oder Demontage von Teilen durchgeführt. Im Rahmen der Sicht- und Funktionsprüfung an den einzelnen Bauteilen und der Probelauf können nicht alle denkbaren Belastungs- und Betriebszustände erreicht werden und somit können nicht alle evtl. vorhandenen Mängel im Rahmen dieser Untersuchung erkannt werden. Sie sind unter anderem auch von den vorherrschenden Witterungs- und Besichtigungsbedingungen abhängig.

Partner des
TUV RheinlandFSP Schaden- und Wertgutachterdienst GmbH
Knieperdamm 25 / 18435 Stralsund

(*1) - In Ordnung = Gebrauchsspuren dem Alter und Laufleistung entsprechend

(*2) - leichter Mangel = Beeinträchtigung des Wertes und der Optik

(*3) - schwerer Mangel = Beeinträchtigung der Betriebs- und Fahrsicherheit